







Señalando responsabilidades

La catástrofe de la mina "Araceli"

Informe que presenta el vocal obrero Ramón González Peña, como miembro de la Comisión investigadora nombrada por el Instituto de Reformas Sociales.

AL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES


El que suscribe, nombrado para formar parte de la Comisión que fué a la mina "Virgen de Araceli"...

de barda, jara y ramas de los árboles para rellenar los huecos que quedan entre el respaldo del pendiente del filón...

CAUSAS DE LA CATASTROFE

Las causas de tan terrible como lamentable catástrofe las explican las personas que allí trabajaban, como asimismo los técnicos, de diversos modos.

Con estas condiciones favorables para el incendio, si agregamos que el cigarrillo de dinamita es abundante en materias oxigenadas y combustibles...



LA NUEVA INVERSION DE LA VENTILACION

cima, pues como la ventilación tenía su salida por el pozo siete, en el momento en que se colocan en la parte posterior al fuego, ya no corrían riesgo ninguno.

EN LA MINA NO HAY DE REGCION TECNICA

Este punible abandono que relatado queda tiene su origen: es debido en su mayor parte, a mi juicio, a que en esas minas no existe dirección directa, sino que la dirección técnica responsable ante la ley de lo que ocurre en la mina la tienen encomendada, en la mayoría de los casos, a señores que visitan la mina cada trimestre, semestre o cuando les viene en gana.

ADICIONAL

También he de hacer constar, aunque a sabiendas de que no cabe en el objeto de este informe, que existen grandes focos de paludismo, y ello es debido a que los ríos arrastran mucho léngamo de estas minas...

RESUMEN

Sintetizando lo anteriormente expuesto, deduzco: Primero. Que el incendio en la mina "Araceli" ha ocurrido fatalmente...


BOTIQUINES Y HOSPITALES

He procurado enterarme en qué estado se encuentran los botiquines de urgencia y los hospitales, y he visto con gran dolor e indignación que no existían ni en esta mina ni en ninguna de las limitrofas, a excepción de la mina del Centinillo...

TRABAJOS DE SALVAMENTO

El hecho que nos ocupa ha tenido lugar el día 5 de enero, a las cuatro de la tarde a la terminación de la jornada. Los obreros se disponían a salir cuando se dieron cuenta del voraz incendio...

PLANTA



SEGURIDAD DE LA MINA

Ya hemos dicho anteriormente que la mina estaba bien fortificada y que la ventilación era activa; pero carecía, a mi juicio, de la seguridad necesaria para casos como el que nos ocupa.

LLAMAMOS LA ATENCION DE LAS SECCIONES ADHERIDAS A LA UNION GENERAL PARA QUE CUANDO ENVIEEN GIROS POSTALES ESCRIBAN DICENDO LA CANTIDAD QUE GIRAN Y APLICACION QUE HA DE DARSE, Y EXPRESANDO CON CLARIDAD: 1.º ADMINISTRACION EN QUE SE HACE EL GIRO. 2.º NOMBRE DE LA PERSONA O ENTIDAD QUE FIGURE COMO REMITENTE DEL MISMO. SIN ESTOS DETALLES ES DIFÍCIL CONOCER A QUE ENTIDADES PERTENECEN LAS CANTIDADES ENVIADAS POR GIRO POSTAL, Y POR LO CUAL NO SE PUEDEN REMITIR LOS RECIBOS CON LA PRONTITUD DEBIDA. LAS CANTIDADES QUE EN CONCEPTO DE CUOTAS SE ENVIEEN A LA UNION GENERAL DEBEN REMITIRSE A VICENTE BARRIO, PIAMONTE, 2, MADRID

IMPRESA DE EL PAIS, MADERA, 8